

LA MAITRISE DU FEU


Supermarché



r. pons

WWW.RPONS.FR





UNE NUIT, PIERRE EST ALERTÉ ...



... PAR MARCEL, LE GARDIEN DE NUIT.



LE FEU A PRIS DANS LE SUPERMARCHÉ .



APRÈS PLUSIEURS HEURES DE LUTTE, ...



... LES POMPIERS MAÎTRISENT L'INCENDIE , MAIS LES DÉGÂTS SONT IMPORTANTS .



MARCEL EXPLIQUE QUE LORSQU'IL S'EST RENDU COMPTE QUE QUELQUE CHOSE D'ANORMAL SE PRODUISAIT...



... ET QUE LE FEU AVAIT PRIS DANS LA PARTIE ARRIÈRE DU NOUVEAU STOCKAGE



IL VOULUT INTERVENIR, MAIS LA LANCE DU RIA INSTALLÉ TROP HAUT, N'ÉTAIT PAS ACCESSIBLE SANS UNE ÉCHELLE. IL NE POUVAIT PAS L'UTILISER!



IL COURUT VERS LE SECOND RIA ...



... MAIS CELUI-CI NE POUVAIT PAS FONCTIONNER NON PLUS. LE VOLANT DU ROBINET AVAIT DISPARU, IMPOSSIBLE DE LE METTRE EN EAU.



BIEN QU'HABITUÉ A L'UTILISATION DE CES APPAREILS, GRÂCE À LA FORMATION QUE L'ENTREPRISE LUI AVAIT FAIT SUIVRE, IL N'AVAIT MALHEUREUSEMENT RIEN PU FAIRE D'AUTRE QUE DE COURIR VERS LE TÉLÉPHONE POUR APPELER LES SECOURS.



LE LENDEMAIN, MICHEL L'EXPERT DE L'ASSURANCE EST DÉPÊCHÉ SUR PLACE



APRÈS AVOIR ÉCOUTÉ PIERRE,...




... IL CONSTATE QUE LA MISE EN CONFORMITÉ DEMANDÉE LORS DE SON DERNIER PASSAGE.



... N'AVAIT PAS ÉTÉ FAITE.




NON SEULEMENT LES DEUX RIA INSTALLÉS EN HAUTEUR N'ONT PAS ÉTÉ REMIS À LA BONNE PLACE



LA VANNE DU RIA QUE MARCEL AVAIT VOULU UTILISER, NE COMPORTE PLUS SON VOLANT DONC, IMPOSSIBLE DE LE FAIRE FONCTIONNER.



UNE EXPERTISE APPROFONDIE MONTRE ÉGALEMENT QUE LA MAINTENANCE DE L'INSTALLATION N'AVAIT PAS ÉTÉ FAITE CETTE ANNÉE ET PIERRE N'ÉTAIT PAS EN MESURE DE FOURNIR LE CERTIFICAT NS...



... NI LE CERTIFICAT QS PROUVANT QUE LA MAINTENANCE A ÉTÉ RÉALISÉE DANS LES RÉGLES. PIERRE AVOUE AVOIR PRIS CETTE DEMANDE À LA LÉGÈRE.




LE RAPPORT DE L'EXPERTISE EST SANS APPEL ET FAIT RESSORTIR CLAIEMENT L'ASPECT NÉGLIGENCE DANS CE DOSSIER. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE REFUSE DE REMBOURSER LE SINISTRE. LES CONSÉQUENCES SONT DÉSASTREUSES POUR PIERRE.




PENDANT CE TEMPS DANS UN SUPERMARCHÉ VOISIN...





SI NOTRE SUPERMARCHÉ HABITUEL AVAIT ÉTÉ ÉQUIPÉ
DE RIA DE QUALITÉ TEL QUE CELUI-CI, C'EST UN **R. PONS**
ET QUE L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE AVAIENT ÉTÉ FAITES
CORRECTEMENT ET BIEN IL N'AURAIT SÛREMENT PAS BRÛLÉ !



LES RIA SONT CONFORMES À LA NORME NF EN 671-1 LEURS INSTALLATIONS ET LA MAINTENANCE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA NORME NFS 62.201 ET LA RÈGLE R5 DE L'ASPAD.

LA CERTIFICATION ASPAD DE SERVICE PERMET AUX PRESTATAIRES QUI ONT SATISFAIT AUX EXIGENCES DU RÈGLEMENT, D'INTERVENIR SUR DES INSTALLATIONS AVEC LA PERTINENCE DE LEUR QUALIFICATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE. CETTE QUALIFICATION PERMET D'ATTEINDRE DEUX NIVEAUX :

J5 VALIDATION D'INSTALLATIONS DE RIA

CERTIFICATION DE SERVICE DE VALIDATION D'INSTALLATIONS DE RIA PERMETTANT À L'ENTREPRISE TITULAIRE D'ÉTABLIR, POUR LES INSTALLATIONS QU'ELLE A ELLE-MÊME RÉALISÉES OU POUR DES INSTALLATIONS EXISTANTES, EN PARTICULIER LORSQUE L'INSTALLATEUR D'ORIGINE EST INCONNU OU A DISPARU, DES DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ N5 OU DES DÉCLARATIONS D'INSTALLATION.

F5 MAINTENANCE D'INSTALLATIONS DE RIA

CERTIFICATION DE SERVICE DE MAINTENANCE D'INSTALLATIONS DE RIA PERMETTANT À L'ENTREPRISE TITULAIRE D'ÉTABLIR, DES COMPTES RENDUS DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE Q5 SUR LES INSTALLATIONS DE RIA.

LES INSTALLATIONS DE RIA **R. PONS**, VÉRIFIÉES ET ENTRETENUES PAR DES ENTREPRISES QUALIFIÉES SONT PERTINENTES.
LEUR PARFAIT ÉTAT DE FONCTIONNEMENT PERMANENT EST GARANTI !



Direction commerciale:

5, place de la bataille de Stalingrad .75010 Paris. Tél: +33(0)1 53 38 86 86. e.mail: dir.com@r-pons.fr

Siège social et usine:

9, rue des Moulins .10200 Fontaine. Tél: +33(0)3 25 92 31 02. e.mail: adm.vente@r-pons.fr